

Notat

10126 Produktionsenhed Elling – Miljøundersøgelse af V2-kortlagt område (Nr. 813-00069)

Etablissement	10126 Produktionsenhed Elling
Dato	19. september 2025
KESDH nr.	2024/012177
Rådgiver	NIRAS A/S
Rådgivers sagsnr.	10424458

Indholdsfortegnelse

1 Indledning	1
1.1 Formål med prøvetagning	1
2 Miljøundersøgelse	1
2.1 Jordprøver	3
3 Resultater	4

1 Indledning

Dette notat indeholder en beskrivelse af jordprøvetagning af et V2-kortlagte område på 10126 Produktionsenhed Elling, beliggende på Tuenvej 120, Elling, 9900 Frederikshavn.

1.1 Formål med prøvetagning

Formålet med undersøgelsen er at afklare, om det V2-kortlagte areal (kortlægnings nr. 813-00069) kan udgå af kortlægningen.

2 Miljøundersøgelse

Undersøgelsen har omfattet udtagning af overfladejordprøver, OV201-OV203. Området er i dette notat benævnt "Polygon A". Region Nordjylland har godkendt undersøgelsens omfang i mail fra den 22. august 2025 /1/.

Polygon A

Det V2-kortlagte areal (benævnt Polygon A) er formodentligt kortlagt på baggrund af mellemdeponering af forurenede jord fra oprensningen i 1992 ved varmecentralen (bygning 33). Det kortlagte areal (V2) vurderes at være fejlplaceret. Ved et ophørstilsyn, udført af Miljø- og Fødevareministeriet i september 2020 (vedlagt som bilag 3), blev det V2-kortlagte areal besigtiget, og her var der ikke spor efter oplag af olieforurenede jord fra varmecentralen. Området var desuden bevokset med træer med stammer, der var omkring 40 cm i diameter, hvilket indikerede, at træerne var ældre end fra 1992.

Da det ikke er dokumenteret, at det V2-kortlagte areal (Polygon A) er fejlplaceret, er der udført en forureningsundersøgelse for at afklare, om området er forurenede i henhold til V2-kortlægningen.

På område, Polygon A, er der ved nærværende undersøgelse udtaget tre overfladeprøver, OV201-OV203.

Placeringen af det V2-kortlagte område fremgår af nedenstående figur 2.1. Den blå markering viser prøvetagningsområderne for OV201-OV203.



Figur 2.1: V2-kortlagt område Polygon A med placering af jordprøver OV201-OV203.

2.1 Jordprøver

NIRAS har fra den 10. september 2025 udtaget tre overfladejordprøver, OV201-OV203, i område A.

Jordprøverne er udtaget som blandeprøver af 5 nedstik henholdsvis 0,1-0,2 og 0,2-0,4 m u.t. I område A er der i felt OV203 ikke udtaget prøver fra vejarealer (østlige del af kortlagt områder).

Jordprøverne er analyseret for kulbrinter og BTEXN hos ALS Denmark A/S.

Foto fra området, hvor OV201-OV203 (Polygon A) er udtaget, fremgår af foto 1 og 2.

3 Resultater

I undersøgelsen indgår analyser af jordprøver for BTEX'er og kulbrinter. Resultaterne af analyserne fremgår af tabel 3.1 og er desuden vedlagt som bilag 1.

Analyseresultater, jord Totalkulbrinter og BTEXN (mg/kg TS)										
Prøve	Område	Dybde	Benzen	BTEX total	Naphthalen	Kulbrinter, flygtige (C6-C10)	Kulbrinter, lette (C10-C15)	Kulbrinter, lette (C15-C20)	Kulbrinter, tunge (C20-C35)	Total Kulbrinter (C6-C35)
OV201	Område A	0,1-0,2	<	<	<	<	9,9	26	110	150*
		0,2-0,4	<	<	<	<	<	<	<20	I.p.
OV202		0,1-0,2	<	<	<	<	<	<	<20	I.p.
		0,2-0,4	<	<	<	<	<	<	<20	I.p.
OV203		0,1-0,2	<	<	<	<	<	<	29	29
		0,2-0,4	<	<	<	<	<	<	<20	I.p.
Miljøstyrelsens jord-kvalitetskriterier		Jordkvalitets-kriterier	1,5			25	40	55	100	100
		Afskærings-kriterier							300	
<: Indhold under analysemetodens detektionsgrænse I.p.: Ikke påvist										
*Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højt kogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el.lign.										

Tabel 3.1: Analyseresultater, BTEXN og kulbrinter i jord.

Som det fremgår af tabel 3.1, er der påvist indhold af totalkulbrinter på 150 mg/kg TS i jordprøven OV201, som er udtaget 0,1-0,2 m u.t. Det påvist indhold af kulbrinter er svarende til en mindre overskridelse af jordkvalitetskriteriet for fraktionerne C₂₀-C₃₅ og C₆-C₃₅. Indholdet overskrider ingen afskæringskriterier. Laboratoriet karakteriserer olieindholdet som tungere olie. Indholdet af kulbrinter er dokumenteret afgrænset i den underliggende jordprøve udtaget 0,2-0,4 m u.t.

I OV203 er der i dybden 0,1-0,2 m u.t. påvist mindre indhold af kulbrinter, som er under jordkvalitetskriteriet. Derudover er der ikke påvist indhold der overskrider analysemetodens detektionsgrænser.

Bilag

- 1 Analyserapporter
- 2 Borejournaler
- 3 Ophørstilsyn, Miljø- og Fødevareministeriet

Referencer

- /1/ Mailkorrespondance fra Hanne Kirk Østergaard, Region Nordjylland, 22. august 2025.

BILAG 1

Analyserapporter



TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 951432
Sagsnavn: 10424458

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

NIRAS A/S
Kalkværksvej 16
8000 Århus
Att.: Morten Røhling Olesen

Udskrevet: 17-09-2025
Version: 1
Modtaget: 11-09-2025
Analyseperiode: 11-09-2025 - 17-09-2025
Ordrenr.: 951432

Sagsnavn: 10424458
Lokalitet: Elling - Suppl. Undersøgelse 2025
Udtaget: 10-09-2025
Prøvetype: Jord
Prøvetager: Rekv./Tobias
Kunde: NIRAS A/S, Kalkværksvej 16, 8000 Århus, Att. Morten Røhling Olesen, PersonRef.
mno@niras.dk

Prøvenr.:	216192/25	216193/25	216194/25	216195/25	216196/25		
Prøve ID:	OV201	OV201	OV202	OV202	OV203		
Dybde:	0.1 - 0.2 m u.t	0.2 - 0.4 m u.t	0.1 - 0.2 m u.t	0.2 - 0.4 m u.t	0.1 - 0.2 m u.t		
Kommentar	*2	*1	*1	*1	*3		
Parameter						Enhed	Metode
Tørstofindhold	75.9	75.0	76.1	76.4	76.9	%	DS 204:1980
Emballage	Membranglas	Membranglas	Membranglas	Membranglas	Membranglas	-	
BTEX, REFLAB 1 GC/MS						-	REFLAB 1 2010
Benzen	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Toluen	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Ethylbenzen	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Xylener (o-,m- og p-xylen)	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Sum af BTEX	# <0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Naphthalen	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010						-	REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15	9.9	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20	26	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35	110	<20	<20	<20	29	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter	150	i.p.	i.p.	i.p.	29	mg/kg TS	REFLAB 1 2010

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 951432
Sagsnavn: 10424458

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	216197/25	216198/25	216199/25		
Prøve ID:	OV203	OV204	OV204		
Dybde:	0.2 - 0.4 m u.t	0.1 - 0.2 m u.t	0.2 - 0.4 m u.t		
Kommentar	*1	*3	*1		
Parameter				Enhed	Metode
Phenoler				-	AK150 - GC/MS/DCM
Phenol	#	<0.050	<0.050	mg/kg TS	AK150 - GC/MS/DCM
2-methylphenol (o-cresol)	#	<0.050	<0.050	mg/kg TS	AK150 - GC/MS/DCM
3-/4-methylphenol (m/p-cresol)	#	<0.050	<0.050	mg/kg TS	AK150 - GC/MS/DCM
2,6-dimethylphenol	#	<0.050	<0.050	mg/kg TS	AK150 - GC/MS/DCM
2,4-dimethylphenol	#	<0.050	<0.050	mg/kg TS	AK150 - GC/MS/DCM
3,5-dimethylphenol	#	<0.050	<0.050	mg/kg TS	AK150 - GC/MS/DCM
3,4-dimethylphenol	#	<0.050	<0.050	mg/kg TS	AK150 - GC/MS/DCM
Sum af phenoler	#	<0.35	<0.35	mg/kg TS	AK150 - GC/MS/DCM
Tørstofindhold	95.0	92.4	95.7	%	DS 204:1980
Emballage	Membranglas	Membranglas	Membranglas	-	
BTEX, REFLAB 1 GC/MS				-	REFLAB 1 2010
Benzen	<0.040	<0.040	<0.040	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Toluen	<0.040	<0.040	<0.040	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Ethylbenzen	<0.040	<0.040	<0.040	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Xylener (o-, m- og p-xylen)	<0.040	<0.040	<0.040	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Sum af BTEX	#	<0.50	<0.50	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Naphthalen	<0.040	<0.040	<0.040	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Kulbrinter, REFLAB 1 2010				-	REFLAB 1 2010
Kulbrinter n-C6 - n-C10	<2.0	<2.0	<2.0	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C10 - n-C15	<5.0	<5.0	<5.0	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C15 - n-C20	<5.0	<5.0	<5.0	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Kulbrinter > n-C20 - n-C35	<20	47	<20	mg/kg TS	REFLAB 1 2010
Total kulbrinter	i.p.	47	i.p.	mg/kg TS	REFLAB 1 2010

Kommentar

- *1 Ingen kommentar
- *2 Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højt kogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign.
- *3 Prøven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjæreprodukt. Kogepunktsintervallet for de påviste kulbrinter ligger på ca. 350 - 500 °C.

Katrin Potthoff

BILAG 2

Borejournaler

Bilag 2: Feltfournaler

Elling			
Dato	08-09-2025		
	OV201	OV202	OV203
0,1-0,2	Fint sand, træfibre, plantemateriale, gråt	Fint sand, træfibre, plantemateriale, gråt	Fint sand, træfibre, plantemateriale, gråt
0,2-0,4	Fint sand, mørke striber Gråt	Fint sand, mørke striber Gråt	Fint sand, mørke striber Gråt

BILAG 3

Ophørstilsyn 2020



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1706
Ref. ANTKR/JECR
Dato: 23. oktober 2020

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	DENEX A/S
Virksomhedens adresse	Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn
CVR nummer	31346959
Virksomhedstype	J209 Kolonne 3-virksomheder jf. risikobekendt.
Tidspunkt for tilsynet	23.09.2020
Baggrunden for tilsynet	Ophørstilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet er varslet den 15. september 2020, og erstatter et tidligere planlagt tilsyn i august, som blev aflyst pga. Covid-19 situationen.
Deltagere fra virksomheden	Peter Houlberg, Henrik Weiss og Jesper Rosenkilde
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Jesper Ø. Christensen, Frederikshavns Kommune (excl. TNT-depot, bygning 21 og 27) og Anders T Kristensen, Miljøstyrelsen
Tilsynet omfattede	De miljømæssige foranstaltninger, som er truffet for at sikre, at evt. oplag af råvarer, hjælpestoffer, affald og spildevand ikke kan give anledning til forurening fremadrettet.
Materiale udleveret	-

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
22. juni 2020	Påbud	Om supplerende vilkår vedrørende fjernelse af TNT-jorddepot. Slutrapport for efterlevelse af påbud er under udarbejdelse.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol i relation til miljøgodkendelsen er ikke relevant i dette tilsyn.

Jordforurening

Der er i august-september 2020 gennemført en frivillig oprydning efter overløb af olieholdigt spildevand fra pumpebrønd nord for bygning 14. Lokalteteten blev besigtiget, og udgravningen kan genopfyldes med rent materiale.

Gennemgang af miljøforhold

	FORHOLD	Bemærkninger
	Oplag af kemikalier og olie	
1	Overjordiske tanke, er de tømt?	Bygning 18: 1200 l olietank vil blive fjernet Bygning 61: 1200 l olietank (2016) til fyr for rumopvarmning bevares Bygning 11: Alle installationer for spildevandsbehandling, inkl. tanke er fjernet. Oplysninger om olietank, der fjernes, skal fremsendes til Frederikshavn Kommune med henblik på opdatering af ejendommens BBR registreringer.
2	Underjordiske tanke, er de tømt?	Ingen
3	Mindre oplag Ex. spildbakker, palletanke, dunke	Ingen
4	Produktionsanlæg og rørsystemer	Stort set alle produktionsanlæg er solgt og fjernet. Resterende anlæg inkl. rørsystemer er rengjort.
5	Afblænding af påfyldningsstudse?	Ingen nedgravede tanke.
	Oplag af affald og biprodukter	
6	Overjordiske tanke/containere	Bygning 6: Nedgravet beton-reservoir for spildevand syd for bygningen er tømt og rengjort Bygning 7: Tank for brugt fremkaldervæske i nedgravet betonkumme er fjernet, og der er fyldt med sand.

		
7	Oplagspladser	Der henstod en enkelt container med træaffald ved bygning 22. Ingen oplag på øvrige oplagspladser.
8	Oplag af kemikalieaffald (bygning 19)	Der henstod ca. 20 palletanke med spildevand fra rengøring, af bl.a. bygning 16 og kloakker. Vandet er analyseret, og tilbud fra Fortum på behandling afventes, alternativt vil vandet blive behandlet internt i Laksetrappen og udledt til det kommunale spildevandssystem.  De blå spændelågsfade er tomme, - tilsvarende fade er anvendt ved fjernelse af TNT-depot (se punkt 12). 1200 l tank med olie til trucks mv. vil blive fjernet. Intet oplag af kemikalieaffald.
9	Skydebane, bortskaffelse af kuglefang?	Kuglefang er bortskaffet til godkendt modtager. Sand i sprænggrotte: Aftalt at der udtages en blandingsprøve til analyse for metaller. Afhængig af analyseresultat kan sandet efterlades eller det skal bortskaffes til godkendt modtager.
10	Depot for xylen-forurennet jord på P-plads?	Der er i dag ikke spor efter oplag et af xylen-forurennet jord, som blev placeret på arealet i 1992, med henblik på udvaskning.

11	Depot for olieforurennet jord syd for Skydebanevej, jf. V2-kortlægning?	Der er i dag ikke spor efter oplag af olieforurennet jord fra varmecentralen, som ifølge kortskitse fra Hedeselskabet (september 1992) skulle findes her. Området er bevokset med træer, og der er stammer og stubbe med diameter omkring 40 cm, hvilket indikerer, at bevoksningen er ældre end 1992. Lokaliteten fremgår heller ikke af Kortlægning af jordforurening på vidensniveau 1 (Forsvarets bygningstjeneste 6. december 2004). I dette materiale er depotet placeret længere mod vest på matr. nr. 56. I 2012 blev et depot med ca. 960 m³ olieforurennet jord fjernet fra matr. nr. 56 efter påbud fra Miljøstyrelsen.
12	Depot for TNT-forurennet jord	Depotet inkl. membran er opgravet, og placeret i blå spændelågsfade. Hovedparten er kørt til behandling på Fortum. Der resterer ca. 3 læs, som forventet kørt til Fortum i løbet af ugen. Udgravning blev besigtiget. Der er ingen synlig TNT-misfarvning af gruset under depotet.
Oplag af råvarer og hjælpestoffer		
13	Kemikalielagre (bygning 5a, 17, 18 og 31)	Bygningerne er tomme og rengjorte, se dog punkt 8 vedr. bygning 18.
14	Lagre for eksplosivstoffer, f.eks. bygning 13, 21, 36 og krudtrum i bygning 10.	Lagrene er tomme og rengjorte.
15	Oplagspladser	Ingen oplag (se dog punkt 7)
16	Andet: Produktionsbygninger, f.eks. 6, 14, 15, 16, 21 og 27	Bygning 6: Støberiet er ikke nedtaget. Anlægget er skyllet ren, og bygningen er rengjort. Bygning 15: Foto eftersendes til dokumentation Bygning 14, 16, 21 og 27: Bygninger er tømt. Rengøring af gulve i bygning 14 er bestilt. Øvrige er rengjort. Bygning 16 er damprenset.
Trykbærende anlæg		
17	Ammoniakkøleanlæg (ved konkurser, hvor bør det overvejes, om der skal laves en selvhjælpshandling ift. at tømme anlægget og konservere det med henblik på senere brug)	Ikke relevant
17	Gastanke	Gastank nord for bygning 5 er fjernet for en del år siden
19	Andet	-
Spildevand		
20	Tilslutningstilladelse for afledning af spildevand til den offentlige kloak	Sprængstofforurennet spildevand fra rengøring opbevares i palletanke i bygning 19 (se pkt. 8 og 28). Spildevandet afventer behandling enten hos Fortum eller i Laksetrappen med udledning til den offentlige kloak.

		DENEX forsætter udtagning af spildevandsprøver med tilhørende analyseprogram, jf. tilslutningstilladelsens retningslinjer indtil ovennævnte er afklaret og Laksetrappen er nedtaget og fjernet. Fotodokumentation skal fremsendes når Laksetrappen er nedtaget og fjernet. Når de sidste prøver er udtaget og analyseret skal der indsende en afsluttende statistisk afløbskontrol for 2019/2020.
21	Spildevandstanke og inddampningsanlæg (bygning 11)	Spildevandstanke og inddampningsanlæg er fjernet og bygning rengjort. 
22	Slam	Slamtank er fjernet fra tankgård, som er tom og rengjort. Der er boret hul i tankgård, så der ikke ophobes regnvand. 
23	Kølevand	Ikke relevant
24	Olieudskillere	Olieudskillere ved vaskeplads nord for bygning 31 skal sluttømmes og rengøres. Alternativt fremsendes dokumentation til Frederikshavns Kommune og Miljøstyrelsen for at dette allerede er udført.

25	Sandfang	-
26	Pumpebrønd v. bygn. 14, inkl. jordforurening	Den frivillige opgravning/genopretning blev besigtiget. Modtagne analyseresultater viser, at der er oprenset til under jordkvalitetskriteriet. Udgravningen kan genopfyldes med rent materiale.  1/4 container med jord mangler at blive bortskaffet til godkendt modtager. Forventes bortskaffet 23. sept.
27	Laksetrappen	Prøvetagning jf. tilslutningstilladelsen fortsætter indtil videre (se også punkt 20). Lidt vand i bunden af samlebrønd nord for Laksetrappen. Brønd renses, når filtermateriale er bortskaffet.  Filtermateriale fra Laksetrappen vil blive bortskaffet til Fortum. Filtermaterialet ligger i glasfiber-kar, som så ligger i betonkar. Plan for evt. fjernelse af glasfiberkar er endnu ikke afklaret. Vil afhænge af karrenes tilstand efter fjernelse af filtermateriale og rengøring.

28	Rengøring af spildevandsledninger for TNT	Samlebrønde og kloakkerne fra bygning 16 er rengjort og video-inspiceret. Spildevandet opbevares pt. i bygning 18 (se punkt 8). Kloakker ved bygning 6 er rensset og tømt.
Andet		
29	Fjernelse af produktionsanlæg (vær opmærksom på, at der for visse anlæg er underretningspligt hvis anlægget eksporteres, jf. bekg. nr. 1189 af 12/12/2011 om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg)	Enkelte salg af anlæg til udlandet blev blokkeret af eksportforbud.
31	Oprydning på udendørsarealer	OK. Ingen bemærkninger
32	Aktiviteter på tilstødende arealer	Ikke relevant
33		Der er lavet et share-point med hovedkontoret i Madrid, hvor al dokumentation, inkl. fotos, for oprydning og rengøring er samlet. Aftalt, at Denex fremsender kontakt-information til Frederikshavns Kommune og Miljøstyrelsen, som kan anvendes, hvis myndighederne på et senere tidspunkt får behov for at se noget af dokumentationen.

Opsummering:

På tilsynet blev aftalt, at Denex udfører følgende:

- Fremsender bekræftelse på, at filtre fra luftrenseanlæg i bygning 9 er bortskaffet til godkendt modtager.
- Udtager en blandingsprøve af sand i sprænggrotte til analyse for metaller. Afhængig af analyseresultater, kan sandet enten efterlades, eller det skal bortskaffes til godkendt modtager.
- Olieudskiller ved vaskeplads sluttømmes og rengøres. Alternativt fremsendes dokumentation for at dette allerede er udført.
- Fremsender foto til dokumentation for, at bygning 15 er tømt
- Fremsender kontakt-information vedr. share-point (punkt 31), som kan anvendes, hvis myndighederne på et senere tidspunkt får behov for at se noget af dokumentationen.
- Udtagning af spildevandsprøver med tilhørende analyseprogram, jf. tilslutningstilladelsen retningslinjer fortsætter indtil Laksetrappen er nedtaget og fjernet.
- Fotodokumentation skal fremsendes, når Laksetrappen er nedtaget og fjernet.
- Når de sidste spildevandsprøver er udtaget og analyseret fremsendes en afsluttende statistisk afløbskontrol for 2019/2020.
- Oplysninger om olietank der fjernes skal fremsendes til Frederikshavn Kommune med henblik på opdatering af ejendommens BBR registreringer.

Miljøministeriet har i brev dateret 04.11.2021 skrevet at DENEX efterfølgende har redegjort for disse 9 forhold (listet her), der blev påpeget ved tilsynet 23.09.2021 og at Miljøstyrelsen har kvitteret for dette 18.02.2021.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Rømning og rengøring af bygninger om anlæg er gennemført omhyggeligt.
2. Alle besigtigede bygninger er med enkelte undtagelser (nævnt ovenfor) tømt for materialer, der kan give anledning til forurening fremadrettet, og bygninger fremstår rengjorte.
3. To V2-registrerede lokaliteter, oplag af xylene-forurenet jord på P-plads og oplag af ca. 960 m³ olieforurenet jord syd for Skydebanevej, synes ikke at findes.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.